

ETAT ACTUEL DU BLOC SANITAIRE SCAMA APRES PASSAGE DU CYCLONE FREDY



Façade postérieure du bloc sanitaire 2 et l'espace vert réservé pour l'implantation d'arbre



Fosse septique du bloc sanitaire



Stagnation d'eau au regard absorbant plein (demi-chaussée)



Puisard absorbant inondé (Marchands des volailles).