

ETAT ACTUEL DU BLOC SANITAIRE SANFILY APRES PASSAGE DU CYCLONE FREDY



Façade principale du bloc sanitaire et du guérit



Urinoir du bloc sanitaire à la façade postérieure



Grillage d'évacuation de l'urine endommagé



Fosse septique du bloc sanitaire



Affaissement aux abords de la fosse après passage du cyclone